

PRIJSLIJST

Prijzen zijn inclusief uit- en inbouw en incl. BTW

Laatst bijgewerkt: 1-3-2020

Versnellingsbak type	NAAM	OMSCHRIJVING	Foutcode/klacht	Prijs
DQ200 7-traps	Mechatronic revisie	Vervangen van alle pakkingen en keeringen incl. versterkte behuizing	P1604,P177F,P17BF,P1895 lekkage mechatronic. Bak schakelt niet meer.	€ 600,00
DQ200 7-traps	Bak revisie	Vervangen van alle pakkingen, keeringen en lagers (schakelgaffellager)	Lagergeluiden uit de bak	€ 1.900,00
DQ200 7-traps	Bak reparatie	Vervangen van schakelgaffellager	P072A-P072F gear not selectable	€ 775,00
Dq250	Bak revisie	Vervangen van lagers, keerringen	Lagergeluiden uit de bak	€ 2.420,00
DQ500	Asstomp	Vervangen van de Asstomp in de automaat	Geen aandrijving, spline verbinding is weg gesleten	€ 1.300,00
DL501	Sensormodule vervangen	Vervangen van sensoren schakelgaffel	Foutcode P179F,P17C5,P179F,P0919 automaat schakelt niet meer	€ 2.200,00
DL501	Mechatronic reparatie	Mechatronic reparatie	Foutcode P173E, P17D8,P173F,P179D automaat schakelt niet meer	€ 1.200,00